

JAUGE DE HAUTEUR (AVEC COMPARETEUR INTÉGRÉ)

Réf.	Hauteur	Précision	Touche	Base Ø 54.5 mm
002400100	100 mm	± 0.1 mm	Ø 42 mm	⊗ Non magnétique
002402100	100 mm	± 0.1 mm	Ø 42 mm	⊙ Magnétique

Livré avec coffret en bois, certificat, numéro de série.



*Avec ou sans
base magnétique*



APPLICATIONS

Pour le centrage et la mise à zéro des outils sur les machines traditionnelles et CNC.

CONSEILS D'UTILISATION

- Instrument de mesure de haute précision, il est conseillé de l'utiliser avec une grande attention en évitant d'éventuels contacts avec des liquides et des coups.
- S'assurer que l'instrument, la machine et l'outil soient parfaitement propres.
- Si l'on ne respecte pas cette précaution, on pourra avoir des difficultés pour la mesure et provoquer des dommages à l'instrument.